

# Gebrauchtwagen-Check



**BMW**  
**M3 Touring (G81)**

VIN **FT41009**  
Motorart **Benzin**  
Leistung **375 kW**  
Hubraum **2.993 ccm**  
Letzter Service

Aktenzeichen **26108**  
Laufleistung **36.517 km**  
Erstzulassung **12.06.2024**  
Nächste HU **06/2027**

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
26108

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	30.05.2026 - 11:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ Ablage-Paket
- ✓ Adaptives Fahrwerk M-Technic
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Aktives M Differential
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Allradantrieb
- ✓ Antriebsart: xDrive (Allrad)
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- ✓ Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel mit Ablendautomatik, links
- ✓ Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- ✓ Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- ✓ Bedienelemente galvanisiert
- ✓ BMW Live Cockpit Plus
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Competition
- ✓ DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- ✓ Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- ✓ Dachreling Hochglanz Shadow-Line
- ✓ Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- ✓ Durchladeeinrichtung (Mittellarmlehne hinten)
- ✓ Dynamische Stabilitäts-Control (DSC) mit erweiterter Umfang
- ✓ Einstiegsleisten mit Einleger in Aluminium mit Schriftzug M
- ✓ Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- ✓ Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fensterheber elektrisch
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- ✓ Fußmatten Velours
- ✓ Gepäckraumbelichtung
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- ✓ Getränkehalter
- ✓ Getriebe Automatik - mit Steptronic und Drivelogic (8-Stufen)
- ✓ Heckklappenbetätigung automatisch
- ✓ Heckleuchten LED
- ✓ Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- ✓ Innenausstattung: Interieurleisten, schwarz hochglänzend
- ✓ Innenspiegel mit Ablendautomatik
- ✓ Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- ✓ Kältemittel R 1234 YF
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Kennzeichenbeleuchtung LED
- ✓ Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control
- ✓ Knieairbag Fahrerseite
- ✓ Kopf-Airbag-System hinten
- ✓ Kopf-Airbag-System vorn
- ✓ Kopfstützen hinten klappbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion M-Technic
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar
- ✓ Leuchtweitenregelung
- ✓ LM-Felgen vorn/hinten: 9,5x19 / 10,5x20 (Doppelspeiche 826 M, Schwarz)
- ✓ M Drive (Fahrprofilauswahl)
- ✓ M Drive Professional (Fahrprofilauswahl)
- ✓ Motor 3,0 Ltr. - 375 kW 24V TwinTurbo KAT (S58)
- ✓ Nebelschlussleuchte(n)
- ✓ Otto-Partikelfilter (OPF)
- ✓ Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Reifen vorn/hinten: 275/35 R19 ..Z / 285/30 R20 ..Z
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Reifenpannen-Anzeige
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schaltpunktanzeige
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Service-System: Concierge Services
- ✓ Service-System: ConnectedDrive Services
- ✓ Service-System: Gesetzlicher Notruf
- ✓ Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- ✓ Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- ✓ Service-System: Remote 3D View
- ✓ Service-System: Remote Services
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Leder Merino (erweiterter Umfang)
- ✓ Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- ✓ Sitzheizung vorn + hinten
- ✓ Spiegel-Paket
- ✓ Sportdifferential
- ✓ Sportsitze vorn (M-Technic)
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage (Funktion)
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- ✓ Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch)
- ✓ Wärme-/Sonnenschutzverglasung
- ✓ Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- ✓ Warndreieck
- ✓ Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate
- ✓ Wegfahrsperre
- ✓ Widescreen Display
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Ampel-Erkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Driving Assistant Professional
- ✓ Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- ✓ Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- ✓ Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- ✓ Fzg. ohne Modell-Schriftzug
- ✓ Gepäckraum-Paket
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion
- ✓ Head-up-Display
- ✓ Innovations-Paket
- ✓ Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- ✓ LM-Felgen
- ✓ M Driver´s Package
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Modellvariante CO2-Umfang (Code 1CB)
- ✓ Parkassistent-Paket
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Scheinwerfer Laserlicht
- ✓ Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- ✓ Sound-System Harman-Kardon

### Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	BLACK SAPPHIRE METALLIC Perlcolor-Effekt (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	36.517 km
Nächste HU	06/2027

### Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	275/35 ZR19 100Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	285/30 ZR20 99Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	275/35 ZR19 100Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer


### Reifen hinten links

Dimension	285/30 ZR20 99Y
Profiltiefe	5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	90, 125 ✓
Motorhaube	122, 127 ✓
Kotflügel rechts	96, 125 ✓
Fahrtür	101, 123 ✓
Beifahrtür	112, 120 ✓
Fondtür links	105, 124 ✓
Dach	183, 202 ⚠
leicht erhöhte Lackwerte von Werk	
Fondtür rechts	97, 110 ✓
Seitenwand links	116, 134 ✓
Seitenwand rechts	112, 123 ✓
Hinten mittig	100, 106 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⚠ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

#### Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

# **Position**

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
Felge v.r. / h.r. / h.l.: minimale Bordsteinschäden



# Position



- 24 **Reifen**  
In Ordnung

### Motorraum

- 25 **Motor**  
In Ordnung

- 26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

- 27 **Auspuffanlage**  
In Ordnung

- 28 **Kupplung**  
In Ordnung

- 29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

- 30 **Batterie**  
In Ordnung

### Achsen & Lenkung

- 31 **Vorderachse**  
In Ordnung

- 32 **Hinterachse**  
In Ordnung

- 33 **Lenkung**  
In Ordnung

- 34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

- 35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

### Bremsen

- 36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 90 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.

- 37 **Feststellbremse**

# **Position**

---

In Ordnung

---

38 **Bremsleitungen**

In Ordnung

---

**Sonstiges**

---

39 **Hauptuntersuchung (HU)**

In Ordnung

---

40 **Fahrzeugunterlagen**

In Ordnung

---

41 **Alle Schlüssel vorhanden**

2 Schlüssel vorhanden

---

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



**Foto 14**

