

# Gebrauchtwagen-Check



Nissan  
Qashqai (J11E)

VIN	<b>2031294</b>	Aktenzeichen	<b>26111</b>
Motorart	<b>Benzin</b>	Laufleistung	<b>54.909 km</b>
Leistung	<b>120 kW</b>	Erstzulassung	<b>27.10.2017</b>
Hubraum	<b>1.618 ccm</b>	Nächste HU	<b>11/2026</b>
Letzter Service	<b>21.11.2024/44.950 km</b>		

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
26111

<b>Auftraggeber</b>	Name Straße PLZ Ort Vorsteuerabzug	AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119 50169 Kerpen unbekannt
<b>Besichtigung</b>	Datum Besichtigung bei Ort Anwesende	05.06.2026 - 12:00 Uhr AB Baumann Automobile GmbH Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ 6 Lautsprecher
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- ✓ Ambiente-Beleuchtung
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Antriebsart: Frontantrieb
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Audiosystem: Radio mit CD- und MP3-Player
- ✓ Außenspiegel elektr. anklappbar
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- ✓ Außenspiegel Wagenfarbe
- ✓ Außentemperaturanzeige
- ✓ Ausstattungs-Paket: Nissan Connect
- ✓ Auto-Hold-Funktion
- ✓ Automatische Fahrlichtschaltung
- ✓ AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bluetooth-Schnittstelle
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- ✓ Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lighting)
- ✓ Design-Paket II
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Einparkhilfe vorn
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- ✓ Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- ✓ Fahrassistenz-Paket Visia
- ✓ Fahrassistenz-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aktive Motorbremse
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- ✓ Fahrassistenz-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- ✓ Fahrassistenz-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- ✓ Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- ✓ Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- ✓ Fernentriegelung Tankklappe
- ✓ Freisprechanlage Bluetooth
- ✓ Frontscheibe Verbundglas
- ✓ Gepäck-/Laderaum-Unterteilung (Flexi-Board)
- ✓ Gepäckraumabdeckung / Rollo
- ✓ Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- ✓ Getränkehalter hinten
- ✓ Getränkehalter in Mittelkonsole
- ✓ Getriebe 6-Gang
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Handschuhfach beleuchtet
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Innenspiegel mit Abblendautomatik
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Kamerasystem Around View
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaautomatik 2-Zonen
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen vorn und hinten verstellbar
- ✓ Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- ✓ Lenkrad (Leder)
- ✓ Lenkrad mit Multifunktion
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- ✓ Leseleuchte vorn
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Mittelarmlehne hinten
- ✓ Mittelarmlehne vorn
- ✓ Modellpflege
- ✓ Navigationssystem
- ✓ Nebelscheinwerfer
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Nissan Collision Repair Time
- ✓ Parkbremse elektrisch
- ✓ Premium-Sitze vorn (Monoform-Design)
- ✓ Radioempfang digital (DAB)
- ✓ Radstand 2646 mm
- ✓ Reifen 215/55 R18 ..H
- ✓ Reifen-Reparaturset
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rückfahrkamera
- ✓ Rücksitz geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Schaltpunktanzeige
- ✓ Scheibenausglaswerkzeug (Power Cut Tool)
- ✓ Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- ✓ Scheibenwischer mit Regensensor
- ✓ Schließ-/Startsystem intelligent key
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel
- ✓ Sprachbediensystem Spracherkennung
- ✓ Start-Stop-Knopf
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- ✓ Tagfahrlicht LED
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll) in Mittelkonsole
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ Türgriffe innen verchromt
- ✓ USB-Schnittstelle
- ✓ Verglasung hinten abgedunkelt
- ✓ Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- ✓ Motor 1,6 Ltr. - 120 kW KAT

## Zustand

Allgemeinzustand	gut
Karosseriezustand	gut
Innenraumzustand	gut
Lackzustand	gut
Lack	grau Metallic (2-Schicht)
Anzahl Vorbesitzer	2
Scheckheftgepflegt	Ja
Laufleistung abgelesen	54.909 km
Nächste HU	11/2026

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

Dimension	225/45 ZR19 96W
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

### Reifen hinten rechts

Dimension	225/45 ZR19 96W
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer



### Reifen vorne links

Dimension	225/45 ZR19 96W
Profiltiefe	5,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer


### Reifen hinten links

Dimension	225/45 ZR19 96W
Profiltiefe	4,5 mm
Hersteller	Michelin
Art	Sommer

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke



Bauteil	Messwerte (µm)
Kotflügel links	105, 143 ✓
Motorhaube	189, 220 ⚠
Kotflügel rechts	97, 122 ✓
Fahrertür	104, 118 ✓
Beifahrertür	114, 130 ✓
Fondtür links	108, 116 ✓
Dach	65, 71 ✓
Fondtür rechts	102, 121 ✓
Seitenwand links	91, 115 ✓
Seitenwand rechts	108, 114 ✓
Hinten mittig	85, 136 ✓

Legende: ⚠ zu dünn ✓ originale Lackschicht ⚠ zweite Lackschicht ⚠ dünne Spachtelschicht ⚠ dicke Spachtelschicht ⛔ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Motorhaube erhöhte Lackwerte / Lackiert (Art und Umfang nicht näher bekannt)

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

#### Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

# **Position**

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
Felge v.l.: Nissan Zeichen fehlt



24 **Reifen**  
In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**  
In Ordnung

28 **Kupplung**  
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

# **Position**

30 **Batterie**  
In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**  
In Ordnung

32 **Hinterachse**  
In Ordnung

33 **Lenkung**  
In Ordnung

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 60 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 40 % / Bremsscheiben i.O.

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
2 Schlüssel vorhanden

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**



**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



**Foto 14**

