

# Gebrauchtwagen-Check



Hyundai  
i10 (AC3)

|                 |                             |               |                   |
|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------|
| VIN             | <b>084866</b>               | Aktenzeichen  | <b>26114</b>      |
| Motorart        | <b>Benzin</b>               | Laufleistung  | <b>24.203 km</b>  |
| Leistung        | <b>62 kW</b>                | Erstzulassung | <b>15.09.2021</b> |
| Hubraum         | <b>1.197 ccm</b>            | Nächste HU    | <b>11/2026</b>    |
| Letzter Service | <b>07.11.2025/20.771 km</b> |               |                   |

Fahrzeug nicht zugelassen

Aktenzeichen  
26114

|                     |                                               |                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftraggeber</b> | Name<br>Straße<br>PLZ Ort<br>Vorsteuerabzug   | AB Baumann Automobile GmbH<br>Röntgenstraße 119<br>50169 Kerpen<br>unbekannt            |
| <b>Besichtigung</b> | Datum<br>Besichtigung bei<br>Ort<br>Anwesende | 11.06.2026 - 15:00 Uhr<br>AB Baumann Automobile GmbH<br>Röntgenstraße 119, 50169 Kerpen |

## Ausstattung

### Serienausstattung

- ✓ 2 Lautsprecher
- ✓ 3. Bremsleuchte
- ✓ Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden
- ✓ Airbag Beifahrerseite
- ✓ Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- ✓ Airbag Fahrerseite
- ✓ Aktives Bremslicht (ESS)
- ✓ Alarmanlage
- ✓ Anti-Blockier-System (ABS)
- ✓ Audiobedienung am Lenkrad
- ✓ Audiosystem: Radio RDS
- ✓ Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- ✓ Außenspiegel lackiert
- ✓ Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- ✓ Bordcomputer
- ✓ Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend
- ✓ Bremsassistent
- ✓ Dachspoiler
- ✓ Einparkhilfe hinten
- ✓ Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- ✓ Elektr. Bremskraftverteilung
- ✓ Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- ✓ Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- ✓ Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)
- ✓ Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- ✓ Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- ✓ Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- ✓ Fensterheber elektrisch vorn
- ✓ Freisprecheinrichtung Bluetooth
- ✓ Funktions-Paket
- ✓ Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)
- ✓ Gepäck-/Laderaumleuchte
- ✓ Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)
- ✓ Getränkehalter vorn
- ✓ Gurtstraffer
- ✓ Heckscheibe heizbar
- ✓ Heckscheibenwischer
- ✓ Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS
- ✓ Innenraumfilter: Pollenfilter
- ✓ Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- ✓ Karosserie: 5-türig
- ✓ Klimaanlage
- ✓ Kopf-Airbag-System
- ✓ Kopfstützen hinten verstellbar
- ✓ Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- ✓ Lenkrad heizbar
- ✓ Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- ✓ Licht-aus-Automatik
- ✓ LM-Felgen
- ✓ Nebelschlussleuchte
- ✓ Radioempfang digital (DAB+)
- ✓ Reifen 185/55 R15 ..H
- ✓ Reifen-Reparaturkit
- ✓ Reifendruck-Kontrollsystem
- ✓ Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- ✓ Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- ✓ Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- ✓ Scheibenbremse hinten
- ✓ Seitenairbag vorn
- ✓ Seitenaufprallschutz
- ✓ Service-System: Online Update OTA (Over The Air)
- ✓ Servolenkung
- ✓ Sitz vorn links höhenverstellbar
- ✓ Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- ✓ Sitzheizung vorn
- ✓ Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- ✓ Sonnenblenden mit Spiegel
- ✓ Start/Stop-Anlage
- ✓ Stoßfänger Wagenfarbe
- ✓ Tagfahrlicht
- ✓ Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- ✓ Türgriffe außen Wagenfarbe
- ✓ USB-Anschluss Mittelkonsole
- ✓ Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
- ✓ Wegfahrsperre (elektronisch)
- ✓ Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- ✓ Getriebe Automatik - (5-Stufen)
- ✓ Metallic-Lackierung
- ✓ Motor 1,2 Ltr. - 62 kW 16V KAT
- ✓ Produktionsstätte: Türkei

## Zustand

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| Allgemeinzustand       | gut                                     |
| Karosseriezustand      | gut                                     |
| Innenraumzustand       | gut                                     |
| Lackzustand            | gut                                     |
| Lack                   | Sleek Silver / MET Metallic (2-Schicht) |
| Anzahl Vorbesitzer     | 2                                       |
| Scheckheftgepflegt     | Ja                                      |
| Laufleistung abgelesen | 24.203 km                               |
| Nächste HU             | 11/2026                                 |

## Probefahrt durchgeführt

Alle dargelegten Angaben zum technischen Zustand und der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuges können durch eine Probefahrt begründet werden, die durch einen Mitarbeiter der AB Baumann Automobile GmbH vollzogen wurde.


## Bereifung

### Reifen vorne rechts

|             |             |
|-------------|-------------|
| Dimension   | 185/55 R 15 |
| Profiltiefe | 7 mm        |
| Hersteller  | GT Radial   |
| Art         | Ganzjahr    |

### Reifen hinten rechts

|             |             |
|-------------|-------------|
| Dimension   | 185/55 R 15 |
| Profiltiefe | 7,5 mm      |
| Hersteller  | GT Radial   |
| Art         | Ganzjahr    |



### Reifen vorne links

|             |             |
|-------------|-------------|
| Dimension   | 185/55 R 15 |
| Profiltiefe | 7 mm        |
| Hersteller  | GT Radial   |
| Art         | Ganzjahr    |


### Reifen hinten links

|             |             |
|-------------|-------------|
| Dimension   | 185/55 R 15 |
| Profiltiefe | 7,5 mm      |
| Hersteller  | GT Radial   |
| Art         | Ganzjahr    |

## Schadenbeschreibung

Die hier aufgeführten Beschädigungen werden im unteren Teil des Berichtes bebildert!

## Lackschichtdicke



| Bauteil           | Messwerte (µm) |
|-------------------|----------------|
| Kotflügel links   | 100, 114 ✓     |
| Motorhaube        | 94, 130 ✓      |
| Kotflügel rechts  | 83, 103 ✓      |
| Fahrertür         | 98, 105 ✓      |
| Beifahrertür      | 100, 118 ✓     |
| Fondtür links     | 87, 130 ✓      |
| Dach              | 114, 132 ✓     |
| Fondtür rechts    | 92, 120 ✓      |
| Seitenwand links  | 98, 107 ✓      |
| Seitenwand rechts | 96, 117 ✓      |
| Hinten mittig     | 106, 143 ✓     |

Legende: ▲ zu dünn ✓ originale Lackschicht ▲ zweite Lackschicht ▲ dünne Spachtelschicht ▲ dicke Spachtelschicht ⊘ nicht messbar

## Reparierte Vorschäden

Es sind keine Nachlackierungen / Unfallschäden festgestellt worden (Augenscheinlich / Lackschichtenmessung)

## Prüfpositionen

In dem Gebrauchtwagencheck werden ausschließlich Beschädigungen aufgenommen, die für die entsprechende Laufleistung und Alter des jeweiligen Fahrzeuges unüblich sind. Übliche Gebrauchsspuren werden nicht explizit aufgenommen.

### # Position

#### Außenbereich

1 **Lackierung**

In Ordnung

2 **Scheiben**

In Ordnung

3 **Spiegel**

In Ordnung

4 **Karosserie**

In Ordnung

5 **Stoßfänger**

In Ordnung

6 **Kotflügel/Seitenteile**

In Ordnung

7 **Motorhaube**

In Ordnung

8 **Türen**

In Ordnung

9 **Dach/Schiebedach**

In Ordnung

#### Beleuchtung

10 **Vorne**

In Ordnung

11 **Seite**

In Ordnung

12 **Hinten**

In Ordnung

#### Innenraum

13 **Allgemein**

In Ordnung

14 **Sitze**

In Ordnung

15 **Verkleidungen**

In Ordnung

# **Position**

16 **Armaturen**  
In Ordnung

17 **Bodenbeläge**  
In Ordnung

18 **Kofferraum**  
In Ordnung

19 **Klimaanlage**  
In Ordnung

20 **Fensterheber**  
In Ordnung

21 **Radio / Navi**  
In Ordnung

22 **Sonstige Funktionen**  
In Ordnung

**Räder**

23 **Felgen**  
In Ordnung

24 **Reifen**  
In Ordnung

**Motorraum**

25 **Motor**  
In Ordnung

26 **Motorraum/Kapselung**  
In Ordnung

27 **Auspuffanlage**  
In Ordnung

28 **Kupplung**  
In Ordnung

29 **Getriebe/Schaltung**  
In Ordnung

30 **Batterie**  
In Ordnung

**Achsen & Lenkung**

31 **Vorderachse**  
In Ordnung

32 **Hinterachse**  
In Ordnung

# **Position**

---

33 **Lenkung**  
In Ordnung

---

34 **Rahmen/Bodengruppe**  
In Ordnung

---

35 **Federn/Stoßdämpfer**  
In Ordnung

---

**Bremsen**

36 **Betriebsbremsen**  
VA: Bremsbeläge: ca. 90 % / Bremsscheiben i.O. / HA: Bremsbeläge: ca. 70 % / Bremsscheiben i.O.

---

37 **Feststellbremse**  
In Ordnung

---

38 **Bremsleitungen**  
In Ordnung

---

**Sonstiges**

39 **Hauptuntersuchung (HU)**  
In Ordnung

---

40 **Fahrzeugunterlagen**  
In Ordnung

---

41 **Alle Schlüssel vorhanden**  
2 Schlüssel vorhanden

---

**Foto 1**



**Foto 2**



**Foto 3**



**Foto 4**



**Foto 5**



**Foto 6**



**Foto 7**




**Foto 8**



**Foto 9**



**Foto 10**



**Foto 11**



**Foto 12**



**Foto 13**



**Foto 14**

